

平衡相对湿度

饱和盐溶液

| 相对湿度(%RH) | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 温度(°C) | 氯化锂 | 醋酸钾 | 氯化镁 |
| 0 | 11.23 ± 0.54 | | 33.66 ± 0.33 |
| 5 | 11.26 ± 0.47 | | 33.60 ± 0.28 |
| 10 | 11.29 ± 0.41 | 23.28 ± 0.53 | 33.47 ± 0.24 |
| 15 | 11.30 ± 0.35 | 23.40 ± 0.32 | 33.30 ± 0.21 |
| 20 | 11.31 ± 0.31 | 23.11 ± 0.25 | 33.07 ± 0.18 |
| 25 | 11.30 ± 0.27 | 22.51 ± 0.32 | 32.78 ± 0.16 |
| 30 | 11.28 ± 0.24 | 21.61 ± 0.53 | 32.44 ± 0.14 |
| 35 | 11.25 ± 0.22 | | 32.05 ± 0.13 |
| 40 | 11.21 ± 0.21 | | 31.60 ± 0.13 |
| 45 | 11.16 ± 0.21 | | 31.10 ± 0.13 |
| 50 | 11.10 ± 0.22 | | 30.54 ± 0.13 |
| 55 | 11.03 ± 0.23 | | 29.93 ± 0.16 |
| 60 | 10.95 ± 0.26 | | 29.26 ± 0.18 |
| 65 | 10.86 ± 0.29 | | 28.54 ± 0.21 |
| 70 | 10.75 ± 0.33 | | 27.77 ± 0.25 |
| 75 | 10.64 ± 0.38 | | 26.94 ± 0.29 |
| 80 | 10.51 ± 0.44 | | 26.05 ± 0.34 |
| 85 | 10.38 ± 0.51 | | 25.11 ± 0.39 |
| 90 | 10.23 ± 0.59 | | 24.12 ± 0.46 |
| 95 | 10.07 ± 0.67 | | 23.07 ± 0.52 |
| 100 | 9.90 ± 0.77 | | 21.97 ± 0.60 |

饱和盐溶液

校准湿度传感器一个很便利的方法是使用饱和盐溶液。在任何温度下，饱和溶液的浓度都是固定的，无需进行测定。提供过剩的溶质，溶液也仍会保持饱和状态，即使在存在适量水源和水汽汇的情况下仍是如此。当溶质在纯相中呈固体状态时，可以轻松确定溶液处于饱和状态。

饱和盐溶液是一种由蒸馏水和化学纯盐混合而成的泥浆状混合物，封装在密封的金属或玻璃容器内。Wexler 和Hasegawa通过露点湿度计用超过8种饱和盐溶液（适用于0 ~ 50°C的大气温度）测量出了大气湿度。后来，Greenspan根据文献资料整理编制了28种饱和盐溶液的数据，涵盖整个相对湿度范围。利用通过21份独立调查（含1106个测量结果）获得的数据库，通过常规多项式应用最小二乘方的方法获得“最佳的”大气相对湿度值作为温度的函数，从而得出了测量结果。下表中摘要列出了这些值。



| 相对湿度(%RH) | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 温度(°C) | 碳酸钾 | 硝酸镁 | 氯化钠 | 氯化钾 | 硝酸钾 | 硫酸钾 |
| 0 | 43.13 ± 0.66 | 60.35 ± 0.55 | 75.51 ± 0.34 | 88.61 ± 0.53 | 96.33 ± 2.9 | 98.77 ± 1.1 |
| 5 | 43.13 ± 0.50 | 58.86 ± 0.43 | 75.65 ± 0.27 | 87.67 ± 0.45 | 96.27 ± 2.1 | 98.48 ± 0.91 |
| 10 | 43.14 ± 0.39 | 57.36 ± 0.33 | 75.67 ± 0.22 | 86.77 ± 0.39 | 95.96 ± 1.4 | 98.18 ± 0.76 |
| 15 | 43.15 ± 0.33 | 55.87 ± 0.27 | 75.61 ± 0.18 | 85.92 ± 0.33 | 95.41 ± 0.96 | 97.89 ± 0.63 |
| 20 | 43.16 ± 0.33 | 54.38 ± 0.23 | 75.47 ± 0.14 | 85.11 ± 0.29 | 94.62 ± 0.66 | 97.59 ± 0.53 |
| 25 | 43.16 ± 0.39 | 52.89 ± 0.22 | 75.29 ± 0.12 | 84.34 ± 0.26 | 93.58 ± 0.55 | 97.30 ± 0.45 |
| 30 | 43.17 ± 0.50 | 51.40 ± 0.24 | 75.09 ± 0.11 | 83.62 ± 0.25 | 92.31 ± 0.60 | 97.00 ± 0.40 |
| 35 | | 49.91 ± 0.29 | 74.87 ± 0.12 | 82.95 ± 0.25 | 90.79 ± 0.83 | 96.71 ± 0.38 |
| 40 | | 48.42 ± 0.37 | 74.68 ± 0.13 | 82.32 ± 0.25 | 89.03 ± 1.2 | 96.41 ± 0.38 |
| 45 | | 46.93 ± 0.47 | 74.52 ± 0.16 | 81.74 ± 0.28 | 87.03 ± 1.8 | 96.12 ± 0.40 |
| 50 | | 45.44 ± 0.60 | 74.43 ± 0.19 | 81.20 ± 0.31 | 84.78 ± 2.5 | 95.82 ± 0.45 |
| 55 | | | 74.41 ± 0.24 | 80.70 ± 0.35 | | |
| 60 | | | 74.50 ± 0.30 | 80.25 ± 0.41 | | |
| 65 | | | 74.71 ± 0.37 | 79.85 ± 0.48 | | |
| 70 | | | 75.06 ± 0.45 | 79.49 ± 0.57 | | |
| 75 | | | 75.58 ± 0.55 | 79.17 ± 0.66 | | |
| 80 | | | 76.29 ± 0.65 | 78.90 ± 0.77 | | |
| 85 | | | | 78.68 ± 0.89 | | |
| 90 | | | | 78.50 ± 1.0 | | |
| 95 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |